



**Экстренный бюллетень обслуживания
№ 30 R4**

DOA №
EASA.21J.020

- Предмет:** Замена анкерных болтов лопастей на изделиях определённых партий
- Воздушные винты:**
- a: Все новые воздушные винты MTV-5-(), MTV-9-(), MTV-11-(), MTV-12-(), MTV-14-(), MTV-15-(), MTV-16-(), MTV-17-(), MTV-18-(), MTV-20-(), MTV-23-(), MTV-27-(), изготовленные с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г. с анкерными болтами типа A-983-85
 - b: Все воздушные винты, прошедшие капитальный или мелкий ремонт с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г., с вновь установленными в течение капитального ремонта анкерными болтами
- Партия анкерных болтов с ненадлежащей отделкой поверхности была изготовлена и установлена на воздушные винты с серийными номерами, перечисленными на страницах 2, 3, 4 и 5.
- Серийные номера отдельных лопастей, изготовленных или прошедших капитальный ремонт на фирме «МТ-Пропеллер» или в центре технического обслуживания, имеющем сертификат фирмы «МТ-Пропеллер», в течение указанного периода времени с использованием данных анкерных болтов, перечислены на страницах 6 и 7.
- Причина:** В экстремальных режимах эксплуатации с высокими нагрузками возможен отказ отдельных анкерных болтов.
- Исполнение:** На всех воздушных винтах, к которым относится настоящий Бюллетень обслуживания, прошедших осмотр, разборный контроль, мелкий или капитальный ремонт, должны быть заменены анкерные болты.
- Порядок работы:** Все анкерные болты A-983-C-85 должны быть заменены после разборки воздушного винта согласно процедурам, описанным в Руководстве по капитальному ремонту лопасти из композиционной древесины E-1290. Сообщение о замене анкерных болтов должно быть отправлено на адрес techsupport@mt-propeller.com.
- Необходимый материал:** Анкерные болты A-983-D-85 или A-983-E-85 можно получить на фирме „MT-Propeller Entwicklung GmbH“, Германия, или “MT-Propeller USA Inc.», Флорида, США. Руководство по капитальному ремонту E-1290 можно скачать на сайте www.mt-propeller.com.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу techsupport@mt-propeller.com.

Данный Бюллетень обслуживания утверждён согласно процедурам, установленным для организации-разработчика, имеющей сертификат EASA № EASA.21J.020.

| | |
|---|---|
| Проверил / Утверждаю Начальник отдела лётной годности Мартин Альбрехт Дата: 02.03.2020 | Издано: Андреас Сеперант Дата: 02.03.2020 |
|---|---|



**Бюллетень обслуживания
№ 30 R4**

**DOA №
EASA.21J.020**

MTV-5

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 04643 | 131131 | 140037 | 140195 | 140227 | 140460 | 140907 |
| 130676 | 131138 | 140038 | 140197 | 140228 | 140493 | 141011 |
| 130677 | 131139 | 140154 | 140209 | 140390 | 140547 | |
| 130994 | 131140 | 140185 | 140210 | 140391 | 140738 | |
| 130995 | 131141 | 140194 | 140217 | 140441 | 140815 | |

MTV-9

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 98170 | 130983 | 131161 | 140237 | 140440 | 140661 | 140699 |
| 01098 | 130984 | 131162 | 140238 | 140443 | 140664 | 140700 |
| 03205 | 130985 | 131164 | 140265 | 140458 | 140665 | 140701 |
| 03522 | 130986 | 131165 | 140282 | 140465 | 140666 | 140702 |
| 04335 | 130989 | 140004 | 140285 | 140482 | 140668 | 140703 |
| 071169 | 131000 | 140005 | 140286 | 140509 | 140669 | 140735 |
| 100394 | 131003 | 140067 | 140287 | 140510 | 140670 | 140737 |
| 110578 | 131015 | 140069 | 140288 | 140553 | 140682 | 140755 |
| 130111 | 131020 | 140083 | 140289 | 140556 | 140683 | 140807 |
| 130794 | 131021 | 140088 | 140321 | 140558 | 140685 | 140814 |
| 130795 | 131039 | 140136 | 140324 | 140583 | 140686 | 140828 |
| 130865 | 131062 | 140137 | 140327 | 140599 | 140687 | 140877 |
| 130869 | 131082 | 140155 | 140330 | 140605 | 140688 | 140887 |
| 130953 | 131086 | 140160 | 140332 | 140625 | 140689 | 140888 |
| 130956 | 131133 | 140164 | 140334 | 140630 | 140690 | 141029 |
| 130957 | 131135 | 140170 | 140335 | 140631 | 140692 | |
| 130961 | 131153 | 140174 | 140338 | 140634 | 140695 | |
| 130967 | 131154 | 140196 | 140339 | 140636 | 140696 | |
| 130981 | 131155 | 140229 | 140383 | 140637 | 140697 | |

MTV-9-K

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 130958 | 131101 | 131106 | 131111 | 131116 | 131142 |
| 131009 | 131102 | 131107 | 131112 | 131117 | 140248 |
| 131071 | 131103 | 131108 | 131113 | 131118 | 140438 |
| 131099 | 131104 | 131109 | 131114 | 131121 | 140706 |
| 131100 | 131105 | 131110 | 131115 | 131122 | |



| | |
|---|-------------------------------|
| Бюллетень обслуживания № 30 R4 | DOA № EASA.21J.020 |
|---|-------------------------------|

MTV-12

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 96089 | 131023 | 140003 | 140233 | 140337 | 140522 | 140905 |
| 00355 | 131043 | 140014 | 140234 | 140385 | 140531 | 140906 |
| 01030 | 131072 | 140015 | 140235 | 140386 | 140574 | 140972 |
| 01403 | 131073 | 140016 | 140236 | 140435 | 140607 | 140979 |
| 03651 | 131076 | 140092 | 140244 | 140437 | 140608 | 140987 |
| 05333 | 131087 | 140133 | 140245 | 140446 | 140725 | 140994 |
| 080247 | 131134 | 140163 | 140262 | 140455 | 140753 | 141046 |
| 100619 | 131136 | 140165 | 140295 | 140456 | 140805 | 141047 |
| 130914 | 131137 | 140166 | 140300 | 140501 | 140806 | |
| 131008 | 131146 | 140183 | 140314 | 140505 | 140810 | |
| 131022 | 140002 | 140186 | 140336 | 140506 | 140840 | |

MTV-14

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 90127 | 131037 | 140129 | 140445 | 140533 | 140644 | 140878 |
| 93239 | 131070 | 140130 | 140451 | 140545 | 140645 | 140879 |
| 00029 | 131080 | 140200 | 140452 | 140592 | 140646 | 141098 |
| 04599 | 131147 | 140304 | 140453 | 140639 | 140647 | 141181 |
| 080900 | 140006 | 140377 | 140499 | 140640 | 140648 | |
| 131028 | 140068 | 140378 | 140532 | 140642 | 140649 | |

MTV-15

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110536 | 131056 | 140011 | 140103 | 140208 | 140411 | 140851 |
| 130980 | 131057 | 140033 | 140104 | 140219 | 140589 | 140959 |
| 131041 | 131061 | 140034 | 140105 | 140279 | 140650 | |
| 131045 | 131079 | 140035 | 140106 | 140280 | 140651 | |
| 131046 | 131132 | 140064 | 140148 | 140281 | 140653 | |
| 131049 | 140009 | 140089 | 140169 | 140316 | 140657 | |
| 131055 | 140010 | 140101 | 140187 | 140392 | 140809 | |

MTV-16

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 080308 | 130670 | 140198 | 140199 | 140232 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

MTV-18

| | |
|--------|--------|
| 140444 | 140620 |
|--------|--------|



**Бюллетень обслуживания
№ 30 R4**

**DOA №
EASA.21J.020**

MTV-27

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110571 | 131012 | 140084 | 140263 | 140379 | 140528 | 140823 |
| 130747 | 131013 | 140085 | 140264 | 140380 | 140529 | 140834 |
| 130807 | 131048 | 140091 | 140292 | 140384 | 140530 | 140885 |
| 130819 | 131059 | 140151 | 140301 | 140483 | 140537 | 140886 |
| 131001 | 131060 | 140201 | 140322 | 140525 | 140544 | 140957 |
| 131002 | 131077 | 140203 | 140323 | 140526 | 140557 | 141023 |
| 131005 | 140065 | 140231 | 140333 | 140527 | 140575 | 141099 |

Отдельные лопасти по типам

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 170-57 AFB-52170 AFB-52171 AFB-52172 | AFB-52327 AFB-52328 AFB-52329 AFB-52330 | PL-9982 PL-9983 PL-9984 | CFR210-58d AFB-52321 AFG-54221 AFG-54222 AFG-54223 AFG-54224 AFG-54225 AFG-54226 AFG-54227 AFG-54228 AFG-54229 | AFG-54058 | AFA-51988 AFA-51989 AFA-51990 AFA-51991 AFA-51992 AFA-51993 AFA-51994 AFA-51995 AFA-51996 |
| 180-17c MI-6468 MI-6469 MI-6470 | 200-52 AFH-54493 AFH-54494 AFH-54495 | C200-15 AFB-52261 AFD-52924 AFD-52925 AFD-52926 | CFR225-55f AFG-54173 AFG-54174 AFG-54175 AFG-54176 AFG-54177 | CFRL250-55b AFC-52613 AFC-52614 AFC-52615 AFC-52616 AFC-52617 AFD-53135 AFD-53136 AFD-53137 AFD-53138 AFD-53139 | |
| 183-50a AEJ-51158 AEJ-51159 AEJ-51160 | 205-58 AAH-38361 AEJ-51049 AFD-53045 | CF183-59b AFG-54100 AFG-54101 AFG-54102 | CFR250-103 AFB-52377 AFB-52378 AFB-52379 AFB-52380 AFB-52381 | CL250-55 AFD-52918 AFD-52919 AFD-52920 | |
| 183-59b YL-33187 YL-33188 YL-33189 | 210-58 AFB-52442 AFB-52443 AFE-53403 AFE-53404 | CFLD168-101b AFD-52864 AFD-52865 AFD-52866 | CFR250-103 AFB-52377 AFB-52378 AFB-52379 AFB-52380 AFB-52381 | CRLD199-117 AFA-51905 AFA-51906 AFA-51907 AFA-51908 AFA-51909 AFA-51910 AFA-51911 AFA-51912 AFA-51913 AFA-51914 AFA-51987 | |
| 188-302 AEI-50663 AEI-50664 AEI-50665 | 215-136 AEJ-51047 AEJ-51048 | CFR-208-56 AFD-52936 AFD-52937 AFD-52938 AFD-52939 AFD-52940 | CFR250-103 AFG-54054 AFG-54055 AFG-54056 AFG-54057 | | |
| 188-53 AFE-53474 AFE-53475 AFE-53476 | C183-17(e) NF-7016 NF-7017 NF-7018 | CFR210-56 AFG-54188 AFG-54189 AFG-54190 AFG-54191 AFG-54192 | | | |
| 195-30b | AEJ-51025-A AEJ-51026-A AEJ-51027-A | | | | |
| | C188-18a | | | | |



| | | |
|--|---|-------------------------------|
| | Бюллетень обслуживания № 30 R4 | DOA № EASA.21J.020 |
|--|---|-------------------------------|

Бюллетень обслуживания № 30 Форма гарантийной рекламации

Информация о заказчике:

| | |
|---------------------------|--|
| *Фамилия: | |
| *Адрес: | |
| | |
| *Телефон / факс: | |
| *Адрес электронной почты: | |

Ремонтное предприятие (адрес отправки):

| | |
|---------------------------------------|--|
| *Наименование ремонтного предприятия: | |
| *Адрес: | |
| *Контактное лицо: | |
| *Телефон / факс: | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| *Тип воздушного винта: | |
| *Серийный номер воздушного винта: | |
| *Серийный номер лопасти: | |
| *Межремонтный ресурс (TSN/TSO): | |

Отправьте эту форму по адресу: techsupport@mt-propeller.com.

Только для использования на фирме MT-Propeller — не пишите под этой чертой.

| | |
|-------------|------------|
| № гарантии: | Утверждаю: |
|-------------|------------|