



	<b>Сервисное письмо SL 18 R1</b>	<b>DOA № EASA.21J.020</b>
--	--------------------------------------	-------------------------------

### **Важная информация**

#### **Детали, к которым это относится:**

Все воздушные винты постоянной скорости типа MTV-9, MTV-12, MTV-14 и MTV-15

#### **Воздушные винты, к которым это относится:**

MTV-9-( ), MTV-12-( ), MTV-14-( ), MTV-15-( )

#### **Причина:**

В прошлом имело место несколько случаев, о которых стало известно фирме «МТ-Пропеллер», когда из-за чрезмерного износа, грязи или моторного масла на цилиндре механизма изменения шага образовывались трещины, настолько глубокие, что возникала лёгкая внутренняя течь. Фирма «МТ-Пропеллер» решила устанавливать опорное кольцо из тефлона с обеих сторон поршня механизма изменения шага во избежание попадания грязи на уплотнительное кольцо, что приводит к появлению глубоких трещин.

#### **Описание:**

При необходимости нужно устанавливать новый поршень с тефлоновым стопорным кольцом на каждой из сторон стопорного кольца механизма изменения шага.

#### **Публикации, к которым это относится:**

Руководство по капитальному ремонту и перечень деталей E-220

#### **Материальная информация:**

##### **MTV-9-( )**

1 поршень : A-1280 заменяет: A-006  
2 тефлоновых опорных кольца : C-357-348  
1 уплотнительное кольцо : C-047-120

##### **MTV-12-( )**

1 поршень : A-1564 заменяет: A-411  
: A-1564-1 заменяет: A-411-1  
2 тефлоновых опорных кольца : C-357-343  
1 уплотнительное кольцо C-047-104

##### **MTV-12-( )-C-F**

1 поршень : A-1808 заменяет: A-1114-A  
2 тефлоновых опорных кольца : C-357-343  
1 уплотнительное кольцо : C-047-104

<i>Разрешение MPL</i>	<i>Издание</i>
Мартин Альбрехт Дата: 29.07.2015	Франк Грум Дата: 29.07.2015

Данное Сервисное письмо заменяет Сервисное письмо 18C!



	<b>Сервисное письмо SL 18 R1</b>	<b>DOA № EASA.21J.020</b>
--	--------------------------------------	-------------------------------

**MTV-14-()**

1 поршень	: A-1565	заменяет: A-388
	: A-1565-1	заменяет: A-388-1
2 тефлоновых опорных кольца	: C-357-343	
1 уплотнительное кольцо	: C-047-104	

**MTV-14-()**

1 поршень	: A-974-2	заменяет: A-974-C
2 тефлоновых опорных кольца	: C-357-348	
1 уплотнительное кольцо	: C-047-120	

**MTV-15-()**

1 поршень	: A-1565-1	заменяет: A-388
2 тефлоновых опорных кольца	: C-357-343	
1 уплотнительное кольцо	: C-047-104	